



Olej do pielęgnacji na bazie rozpuszczalników. Do ochrony podłóg olejowanych. Utrzymuje piękny wygląd olejowanych podłóg, stosowany w formie całościowej pielęgnacji lub miejscowej naprawy.

- Odświeżenie zniszczonych i zużytych podłóg
- Usuwa lekkie uszkodzenia olejowanej podłogi
- Idealny do pielęgnacji całej powierzchni lub naprawy tylko części
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Utrzymuje właściwości antypoślizgowe podłóg olejowanych

Obszar zastosowań:

Nadaje się do pielęgnacji parkietów olejowanych i podłóg drewnianych.

Dane produktów

Nr artykułu

10461



1 l

5 l



6

4



480

120

Składniki

węglowodory alifatyczne, modyfikowane oleje roślinne, sykatywy niezawierające kobaltu

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Niewrażliwy na mróz.

GISCODE

Ö60

Instrukcje przetwarzania

- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

Rozcieńczalnik

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

Urządzenie nanoszące/zużycie materiału

Ściągacz LOBATOOL, pojemnik do spryskiwania lub szmatka / 10–30 ml/m² (30–100 m²/l).



Instrukcje przetwarzania

Czas schnięcia

- Możliwość ostrożnego przechodzenia po 4-6 godzinach.
- Pełna obciążalność i pokrycie po 12 godzinach.

Zastosowanie:

Nowo ułożone elementy wielowarstwowe, np. świeżo olejowane podłogi

oczyścić z pyłu (zamieść, odkurzyć). Nałożyć równomiernie ParkettOil, używając niemechacącej szmatki lub ściągacza LOBATOOL. Wyrównać nadmiar, unikać tworzenia się kałuż.

Oczyścić przylegające zanieczyszczenia, ścierając je na mokro przy użyciu LOBACARE[®] ParkettSoap. Po kompletnym wyschnięciu nanieść ParkettOil.

Podłogi ze śladami użytkowania

przygotować przez gruntowne czyszczenie LOBACARE[®] Cleaner lub LOBACARE[®] ParkettSoap, w razie potrzeby przez maszynowe wyrównanie abrazyjnymi padami specjalnymi LOBATOOL (beżowym/zielonym). Po kompletnym wyschnięciu nanieść ParkettOil.

W przypadku większych uszkodzeń

konieczna może okazać się obróbka olejem impregnującym. Wskazówki są zawarte w instrukcji pielęgnacji LOBA dla podłóg drewnianych.

Na większych powierzchniach

można wykorzystać technologię SprayCleaner. Nanieść ParkettOil przez spryskanie i wyrównanie maszynowe (maszyna jednotarczowa LOBATOOL z białym padem specjalnym).

Na niechłonnych podłożach

np. nowo ułożonych lub nieużywanych podłogach parkietowych olejowanych fabrycznie technologią UV olej pielęgnacyjny nie może przeniknąć do drewna, występują trudności w kryciu i/lub opóźnienia wysychania. Do pielęgnacji takich podłóg należy alternatywnie użyć np. LOBACARE[®] NatureWax.

Ważne wskazówki

Nasączone szmatki, pady i inne środki robocze przechowywać w zamkniętych pojemnikach, olej w połączeniu z pyłem szlifierskim, szmatkami do materiału itp. nawilżyć wodą lub przechowywać w zamykanym wiadrze albo zutylizować jako materiały groźne dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego — w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu.



Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić rozpuszczalnikami, np. preparatem do czyszczenia pędzli.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBATool Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Zasady bezpieczeństwa: Podczas obróbki i suszenia produktów zawierających znaczne ilości rozpuszczalników powstają łatwopalne opary. Dlatego w obszarze zagrożenia zabronione jest stosowanie ognia, otwartego światła, spawanie, palenie papierosów itp. Należy dobrze wietrzyć pomieszczenia robocze i magazynowe. Urządzenia elektryczne w pomieszczeniach roboczych i sąsiadujących należy wyłączać w odpowiednim czasie, umożliwiając im ostygnięcie przed podjęciem prac. Unikać iskrzenia, również w instalacjach elektrycznych. Utrzymywać szczelnie zamknięte pojemniki z materiałem. Z obszaru oddziaływania oparów rozpuszczalników usunąć wrażliwe podzespoły, rośliny lub zwierzęta (akwaria).

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalnimy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem [®] oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

